

附表二

車輛安全檢查表

檢查日期：105 年 12 月 19 日

車輛資料		編號一	編號二
車輛基本資料	車號	597-V8	
	出廠年份	2014 年 01 月	年 月
	廠牌	順益	
	座位數(含駕駛及服務員)	45 位 ☒ 與行車執照相符	位 ☐ 與行車執照相符
	已行駛里程	179466 公里	公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：106 年 4 月 11 日	下次定檢日期：年 月 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：056616K0G0017565 有效期限：106 年 4 月 11 日	保險證號碼： 有效期限：年 月 日
	其他附加保險	乘車險 200 萬	
車輛安全資料	安全門	☐ 可徒手開啓 ☐ 標示及使用說明清楚	☐ 可徒手開啓 ☐ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☐ 已淨空，無座椅無蓋板 ☐ 淨寬 32 公分以上	☐ 已淨空，無座椅無蓋板 ☐ 淨寬 32 公分以上
	滅火器	☐ 至少 2 具，前後各一具 ☐ 有效期限 106 年 4 月 日	☐ 至少 2 具，前後各一具 ☐ 有效期限：年 月 日
	車窗擊破器	☐ 至少 3 具，位置明顯 ☐ 標示清楚，可徒手取用	☐ 至少 3 具，位置明顯 ☐ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☐ 距擋風玻璃 70 公分以上 ☐ 設有欄杆或保護板	☐ 距擋風玻璃 70 公分以上 ☐ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☐ 未設置座椅或臥鋪	☐ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☐ 胎紋深度 1.6 公釐以上 ☐ 膠皮無脫落	☐ 胎紋深度 1.6 公釐以上 ☐ 膠皮無脫落
車輛駕駛人簽章：王政			
得標廠商代表簽章：			

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

附表二

車輛安全檢查表

檢查日期：105年12月19日

	車輛資料	編號一	編號二
車輛基本資料	車號	KAA-7219	
	出廠年份	2016年 01月	年 月
	廠牌	順益	
	座位數(含駕駛及服務員)	45位 ☒ 與行車執照相符	位 ☐ 與行車執照相符
	已行駛里程	58513 公里	公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：106年7月9日	下次定檢日期： 年 月 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：050616KCG0017258 有效期限：106年7月8日	保險證號碼： 有效期限： 年 月 日
	其他附加保險	乘車險200萬	
車輛安全資料	安全門	☐ 可徒手開啓 ☐ 標示及使用說明清楚	☐ 可徒手開啓 ☐ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☐ 已淨空，無座椅無蓋板 ☐ 淨寬32公分以上	☐ 已淨空，無座椅無蓋板 ☐ 淨寬32公分以上
	滅火器	☐ 至少2具，前後各一具 ☐ 有效期限：108年3月9日	☐ 至少2具，前後各一具 ☐ 有效期限： 年 月 日
	車窗擊破器	☐ 至少3具，位置明顯 ☐ 標示清楚，可徒手取用	☐ 至少3具，位置明顯 ☐ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☐ 距擋風玻璃70公分以上 ☐ 設有欄杆或保護板	☐ 距擋風玻璃70公分以上 ☐ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☐ 未設置座椅或臥鋪	☐ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☐ 胎紋深度1.6公釐以上 ☐ 膠皮無脫落	☐ 胎紋深度1.6公釐以上 ☐ 膠皮無脫落
車輛駕駛人簽章：張天全			
得標廠商代表簽章：			

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

臺南市永康區勝利國民小學

車輛安全檢查表

檢查日期：105年12月19日

		編號2	
車輛基本資料	車號	611-V8	
	出廠年份	2014年04月	
	廠牌	百盛	
	座位數(含駕駛及服務員)	45 位 ☒ 與行車執照相符	
	已行駛里程	187424 公里	
	合格定檢記錄	下次定檢日期：106年04月30日	
	強制汽車責任保險	保險證號碼：050616KCG0014153 有效期限：106年04月28日	
	其他附加保險		
車輛安全資料	安全門	☐ 可徒手開啟 ☐ 標示及使用說明清楚	
	安全門通道	☐ 已淨空，無座椅無蓋板 ☐ 淨寬32公分以上	
	滅火器	☐ 至少2具，前後各一具 ☐ 有效期限：109年3月14日	
	車窗擊破器	☐ 至少3具，位置明顯 ☐ 標示清楚，可徒手取用	
	駕駛室上方最前方座椅	☐ 距擋風玻璃70公分以上 ☐ 設有欄杆或保護板	
	行李廂	☐ 未設置座椅或臥鋪	
	輪胎胎紋安全門	☐ 胎紋深度1.6公釐以上 ☐ 膠皮無脫落	
		檢查人員簽章：	曹權方
		車主代表簽章：	2 峰

備註：

1. 出車前務請依上表檢查、填具(請參考說明及附圖)，必要時並請事先逃生演練。
2. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送監理機關，俾依規定查處。
3. 如有任何疑問請洽高雄市監理處第三科07-3631040

車輛安全檢查表

檢查日期：105年12月19日

車輛資料		編號一	編號二
車輛基本資料	車號	837-V8	
	出廠年份	2015年 05月	年 月
	廠牌	順益	
	座位數(含駕駛及服務員)	45位 ☒ 與行車執照相符	位 ☐ 與行車執照相符
	已行駛里程	96239 公里	公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：106年8月12日	下次定檢日期：年 月 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：050616KCG002702 有效期限：106年8月12日	保險證號碼： 有效期限：年 月 日
	其他附加保險	乘車險 200萬	
車輛安全資料	安全門	☐ 可徒手開啓 ☐ 標示及使用說明清楚	☐ 可徒手開啓 ☐ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☐ 已淨空，無座椅無蓋板 ☐ 淨寬 32 公分以上	☐ 已淨空，無座椅無蓋板 ☐ 淨寬 32 公分以上
	滅火器	☐ 至少 2 具，前後各一具 ☐ 有效期限：107年8月 日	☐ 至少 2 具，前後各一具 ☐ 有效期限：年 月 日
	車窗擊破器	☐ 至少 3 具，位置明顯 ☐ 標示清楚，可徒手取用	☐ 至少 3 具，位置明顯 ☐ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☐ 距擋風玻璃 70 公分以上 ☐ 設有欄杆或保護板	☐ 距擋風玻璃 70 公分以上 ☐ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☐ 未設置座椅或臥鋪	☐ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☐ 胎紋深度 1.6 公釐以上 ☐ 膠皮無脫落	☐ 胎紋深度 1.6 公釐以上 ☐ 膠皮無脫落
車輛駕駛人簽章：黃祥和			
得標廠商代表簽章：			

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

車輛安全檢查表

檢查日期：106年>月>日

	車輛資料	國君遊覽客運有限公司
車輛基本資料	車號	722-V8
	出廠年份	2014年 12月
	廠牌	成運
	座位數 (含駕駛及服務員)	45位 ■與行車執照相符
	已行駛里程	168641 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：107年 1 月 5 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：050616K(G0056078) 有效期限：107年 1 月 5 日
	其他附加保險	乘客險 200 萬
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☐ 有效期限：103年 12 月 日
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☐ 膠皮無脫落
	檢查人員簽章：顏仁志 (黃明)	
車輛駕駛人簽章：梁泰榮		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

B 車

車輛安全檢查表

檢查日期：106 年 2 月 22 日

車輛資料		國君遊覽客運有限公司			
車輛基本資料	車號	839-V8			
	出廠年份	2015 年 08 月			
	廠牌	成運			
	座位數 (含駕駛及服務員)	45位 ■ 與行車執照相符			
	已行駛里程	131012	公里		
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：106 年 08 月 25 日			
	強制汽車責任保險	保險證號碼：050616KCG0038150 有效期限：106 年 08 月 25 日			
	其他附加保險	乘客險 200萬			
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚			
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上			
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：107 年 8 月 日			
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用			
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板			
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪			
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落			
檢查人員簽章：林政達					
車輛駕駛人簽章：劉建廷					

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

車輛安全檢查表

檢查日期：106年2月2日

	車輛資料	國君遊覽客運有限公司
車輛基本資料	車號	KAA-7209
	出廠年份	2016年 1月
	廠牌	成運
	座位數 (含駕駛及服務員)	45位 ■與行車執照相符
	已行駛里程	96984 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：107年 1月 7日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：050616KCG0056073 有效期限：107年 1月 6日
	其他附加保險	乘客險 200W
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限： 年 月 日
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
	檢查人員簽章：陳佳璽	
車輛駕駛人簽章：劉俊宏		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

表 3-4-2

車輛安全檢查表

檢查日期 106 年 3 月 14 日

車輛資料		編號一	編號二
車輛基本資料	車號	548-V8	
	出廠年份	2013 年 11 月	年 月
	廠牌	百盛	
	座位數(含駕駛及服務員)	44 位 ☒ 與行車執照相符	位 ☐ 與行車執照相符
	已行駛里程	278042 公里	公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期: 106 年 11 月 27 日	下次定檢日期: 年 月 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼: 401-06AN004090 有效期限: 106 年 11 月 27 日	保險證號碼: 有效期限: 年 月 日
	其他附加保險		
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚	☐ 可徒手開啟 ☐ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 已淨空, 無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上	☐ 已淨空, 無座椅無蓋板 ☐ 淨寬32公分以上
	滅火器	☒ 至少2具, 前後各一具 ☒ 有效期限: 108 年 2 月 日	☐ 至少2具, 前後各一具 ☐ 有效期限: 年 月 日
	車窗擊破器	☒ 至少3具, 位置明顯 ☒ 標示清楚, 可徒手取用	☐ 至少3具, 位置明顯 ☐ 標示清楚, 可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板	☐ 距擋風玻璃70公分以上 ☐ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪	☐ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落	☐ 胎紋深度1.6公釐以上 ☐ 膠皮無脫落
	檢查人員簽章: 曹雅芳		
車主代表簽章: 劉明光			

附註:

1. 本表係由公路總局訂定, 相關資訊可參考公路總局網站(<http://www2.thb.gov.tw/>)。
2. 出車前務請依上表檢查、填具, 並請事先作逃生演練。
3. 為保障行車安全, 檢查發現有不合格情事者, 務請將檢查表傳送各地公路監理機關, 俾依規定查處。

表 3-4-2

車輛安全檢查表

檢查日期 106 年 3 月 14 日

	車輛資料	編號一	編號二
車輛基本資料	車號	716-V9	
	出廠年份	2016 年 7 月	年 月
	廠牌	斯堪尼亞	
	座位數(含駕駛及服務員)	44 位 ☒ 與行車執照相符	位 ☐ 與行車執照相符
	已行駛里程	1319000 公里	公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：107 年 1 月 17 日	下次定檢日期： 年 月 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼： 有效期限：107 年 1 月 3 日	保險證號碼： 有效期限： 年 月 日
	其他附加保險		
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚	☐ 可徒手開啟 ☐ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上	☐ 已淨空，無座椅無蓋板 ☐ 淨寬32公分以上
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：107 年 1 月 日	☐ 至少2具，前後各一具 ☐ 有效期限： 年 月 日
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用	☐ 至少3具，位置明顯 ☐ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板	☐ 距擋風玻璃70公分以上 ☐ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪	☐ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落	☐ 胎紋深度1.6公釐以上 ☐ 膠皮無脫落
檢查人員簽章：		曹雅文	
車主代表簽章：		劉景和	

附註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站(<http://www2.thb.gov.tw/>)。
2. 出車前務請依上表檢查、填具，並請事先作逃生演練。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

表 3-4-2

車輛安全檢查表

檢查日期：106年3月14日

車輛資料		編號一	編號二
車輛基本資料	車號	159-44	
	出廠年份	2013年07月	年 月
	廠牌	自強	
	座位數(含駕駛及服務員)	位 ☒ 與行車執照相符	位 ☐ 與行車執照相符
	已行駛里程	253822 公里	公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：106年7月19日	下次定檢日期： 年 月 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：1002-05AK62056 有效期限：106年01月18日	保險證號碼： 有效期限： 年 月 日
	其他附加保險	汽車客運業乘客險	
車輛安全資料	安全門	☐ 可徒手開啟 ☐ 標示及使用說明清楚	☐ 可徒手開啟 ☐ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☐ 淨寬32公分以上	☐ 已淨空，無座椅無蓋板 ☐ 淨寬32公分以上
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☐ 有效期限：108年8月 日 108 12	☐ 至少2具，前後各一具 ☐ 有效期限： 年 月 日
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用	☐ 至少3具，位置明顯 ☐ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☐ 設有欄杆或保護板	☐ 距擋風玻璃70公分以上 ☐ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪	☐ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落	☐ 胎紋深度1.6公釐以上 ☐ 膠皮無脫落
	檢查人員簽章：曹雅芳		
車主代表簽章：周坤宏			

附註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站(<http://www2.thb.gov.tw/>)。
2. 出車前務請依上表檢查、填具，並請事先作逃生演練。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

臺南市永康區勝利國民小學

車輛安全檢查表

檢查日期：106年5月2日

		編號4	
車輛基本資料	車號	KAA-7297	
	出廠年份	2016年07月	
	廠牌	成運	
	座位數(含駕駛及服務員)	45 位 ☒ 與行車執照相符	
	已行駛里程	70640 公里	
	合格定檢記錄	下次定檢日期：106年08月08日	
	強制汽車責任保險	保險證號碼：1401-06AN000234 有效期限：106年08月08日	
	其他附加保險		
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚	
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上	
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：2016年6月 日	
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用	
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板	
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪	
	輪胎胎紋安全門	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落	
	檢查人員簽章：曹雅芳		
車主代表簽章：許東吉			

備註：

1. 出車前務請依上表檢查、填具(請參考說明及附圖)，必要時並請事先逃生演練。
2. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送監理機關，俾依規定查處。
3. 如有任何疑問請洽高雄市監理處第三科07-3631040

車輛安全檢查表

檢查日期：106年5月2日

車輛基本資料	車輛資料	國君遊覽客運有限公司	
	車號	KAA-7336	
	出廠年份	2016年 10月	
	廠牌	成運	
	座位數 (含駕駛及服務員)	45位 ■ 與行車執照相符	
	已行駛里程	36564	公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：106年 11月02 日	
	強制汽車責任保險	保險證號碼：050616KCG0055352 有效期限：106年 11月 2 日	
車輛安全資料	其他附加保險	乘客險 700萬	
	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚	
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上	
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：108年 10 月 日	
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用	
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板	
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪	
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落	
檢查人員簽章：曹 雅 芳			
車輛駕駛人簽章：羅 正 智			

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

車輛安全檢查表

檢查日期：106年5月2日

	車輛資料	國君遊覽客運有限公司
車輛基本資料	車號	623-V8
	出廠年份	2014年 3月
	廠牌	斯堪尼亞
	座位數 (含駕駛及服務員)	45位 ■ 與行車執照相符
	已行駛里程	269986 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：106年 6 月 16 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：050616KCG0032706 有效期限：106 年 6 月 16 日
	其他附加保險	乘客險 200萬
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：109年3月9日
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
	檢查人員簽章：曹雅芳	
車輛駕駛人簽章：王芳		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

車輛安全檢查表

檢查日期：106年5月2日

	車輛資料	國君遊覽客運有限公司
車輛基本資料	車號	722-V8
	出廠年份	2014年 12月
	廠牌	成運
	座位數 (含駕駛及服務員)	45位 ■與行車執照相符
	已行駛里程	186744 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：107年 1 月 5 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：050616K(G0056078) 有效期限：107年 1 月 5 日
	其他附加保險	乘客險 有
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：106年 12 月 日
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
	檢查人員簽章：費雅芳	
車輛駕駛人簽章：梁泰榮		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

車輛安全檢查表

檢查日期：106年5月2日

	車輛資料	國君遊覽客運有限公司
車輛基本資料	車號	621-V8
	出廠年份	2014年 6月
	廠牌	成運
	座位數 (含駕駛及服務員)	45位 ■與行車執照相符
	已行駛里程	224943 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期： 106年 6 月 12 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：050616KCG0032714 有效期限： 106 年 6 月 12 日
	其他附加保險	乘客險 > 000
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：107年 2月 6日
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
	檢查人員簽章：曹福方	
車輛駕駛人簽章：林秉程		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

臺南市永康區勝利國民小學

車輛安全檢查表

檢查日期：106年5月2日

		編號1	
車輛基本資料	車號	279-V6	
	出廠年份	2015年01月	
	廠牌	斯堪尼亞	
	座位數(含駕駛及服務員)	45 位 ☒ 與行車執照相符	
	已行駛里程	134478 公里	
	合格定檢記錄	下次定檢日期：107年03月25日	
	強制汽車責任保險	保險證號碼：050617KCG0005816 有效期限：107年03月23日	
	其他附加保險		
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚	
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上	
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：107年3月 日	
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用	
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板	
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪	
	輪胎胎紋安全門	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落	
		檢查人員簽章：陳佳宜	
		車主代表簽章：吳明倫	

備註：

1. 出車前務請依上表檢查、填具(請參考說明及附圖)，必要時並請事先逃生演練。
2. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送監理機關，俾依規定查處。
3. 如有任何疑問請洽高雄市監理處第三科07-3631040

臺南市永康區勝利國民小學

車輛安全檢查表

檢查日期：106年5月2日

		編號3	
車輛基本資料	車號	738-WW	
	出廠年份	2012年06月	
	廠牌	順益	
	座位數(含駕駛及服務員)	45 位 ☒ 與行車執照相符	
	已行駛里程	345735 公里	
	合格定檢記錄	下次定檢日期：107年02月22日	
	強制汽車責任保險	保險證號碼：1401-06AN013104 有效期限：107年02月21日	
	其他附加保險		
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚	
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上	
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：107年10月2日	
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用	
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板	
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪	
	輪胎胎紋安全門	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落	
		檢查人員簽章：陳佳宜	
		車主代表簽章：[Signature]	

備註：

1. 出車前務請依上表檢查、填具(請參考說明及附圖)，必要時並請事先逃生演練。
2. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送監理機關，俾依規定查處。
3. 如有任何疑問請洽高雄市監理處第三科07-3631040

車輛安全檢查表

檢查日期：107年3月27日

	車輛資料	國君遊覽客運有限公司
車輛基本資料	車號	KAA-7371
	出廠年份	2016年 11 月
	廠牌	斯堪尼亞
	座位數(含駕駛及服務員)	45位 ■與行車執照相符
	已行駛里程	76721 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：108 年 2 月 7 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：050617KCY0011749 有效期限：108 年 2 月 7 日
	其他附加保險	乘客險
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：109年 / 月 日
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
	檢查人員簽章：陳佳宜	
車主代表簽章：[Signature]		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

車行名稱：國君遊覽客運有限公司
司機姓名：林進興 0929418753
車牌號碼：KAA-7371

中華民國			
交通部製發汽車駕駛執照			
駕駛執照號碼	R122269857	性別	男
姓名	林進興		
出生日期	059.08.02	職業	大客車 特種 A
住址	臺南市關廟區大富街337號		
有效期限	111.08.02	警政機關登記日期	7410507071230
核發日期	092.12.29	有效期限	108.08.02

 華南產物保險股份有限公司
SOUTH CHINA INSURANCE CO., LTD.
汽車客運業乘客責任保險投保證明

保單號碼 : 17-07000662-1
引擎號碼 : 6964820
牌照號碼 : KAA-7371 承載人數 : 45 人
使用性質 : 遊覽車客運
被保險人 : 國君遊覽客運有限公司
保險金額 : 每人200萬
保險期間 : 自民國107年02月01日中午12時起
 至民國108年02月01日中午12時止
14KB000300

保險人 (奉主)		國君遊覽客運有限公司		C1700003658	
保險期間		自民國 107年 02月 07日	中午12時起	至民國 108年 02月 07日	中午12時止(12個月)
車輛種類(使用性質)		普通營業車	牌照號碼	KAA-7371	
營業大客車		民國 106年	引擎/車身號碼	5964820	
廠牌型式		福氣量(C.C.)	3		
Scania		12740			



050617KY0011749

富邦產物保險股份有限公司

總經理 侯伯耀

中華民國 106年 12月 25日

中華民國富邦產物保險股份有限公司

牌照號碼	KAA-7371 營業遊覽大客車-甲		
車主	國君遊覽客運有限公司		
地址	臺南市永康區埔園里永大路三段457號1樓		
廠牌	斯堪尼亞	出廠年月	2016.11
型式	SY-S380-400-6L45		
總重量	12742 公斤	燃料種類	柴油
車身規格及附加設備	廂式 出租遊覽車		
引擎號碼	6964820		
車身號碼	YS2K4X20001900587		
載運人數	座 45人, 立 人	駕駛室座位	人
車重	2.850 噸	總重量	17.000 噸
總軸重量	噸 編管動員: 有		
服務公司或承辦人			

KAA-7371	04南13600113665109721	
地址變更	本車符合105.12.31前之安全基準, 106.1.1起有實施新安	
原發照日期	106.02.07	換照日期 106.02.10
有效日期	109.02.07	
顏色	白 綠	
貨廂內框		
指定換照日期	檢驗合格日期	檢驗機關
107.02.07	107.1.1	臺南市警察局
108.2.7		

104.11.2,000,000

車輛安全檢查表

檢查日期：107年3月27日

	車輛資料	國君遊覽客運有限公司
車輛基本資料	車號	516-YY
	出廠年份	2014年 5 月
	廠牌	斯堪尼亞
	座位數(含駕駛及服務員)	45位 ■與行車執照相符
	已行駛里程	293868 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：107 年 8 月 25 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：050617KCG0027980 有效期限：107 年 8 月 22 日
	其他附加保險	乘客險
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：109年6月 日
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
	檢查人員簽章：劉孟承	
車主代表簽章：沈耀光		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

車籍資料

勝利國小
新

車行名稱：國君遊覽客運有限公司
司機姓名：沈耀光 0921276268
車牌號碼：516-YY

駕駛執照

中華民國		交通部製發汽車駕駛執照	
照號	R122391578	性別	男
沈耀光			
發照日期	046.10.25	職業類別	職業聯結車 A
臺南市永康區洲尾街319巷13號			
換照日期	107.10.25	資料變更日期	7410610061008
有效期限	080.03.21	資料變更日期	107.10.25

乘客保險卡

 華南產物保險股份有限公司 SOUTH CHINA INSURANCE CO., LTD. 汽車客運業乘客責任保險投保證明	
保單號碼：17-07000641-1 引擎號碼：6804299 牌照號碼：516-YY 使用性質：遊覽車客運 被保險人：國君遊覽客運有限公司 保險金額：每人200萬 保險期間：自民國107年02月01日中午12時起 至民國108年02月01日中午12時止 14KB000279	
承載人數：45人	

強制保險卡

保險證號碼：050617KCG0027980	
被保險人(車主)	國君遊覽客運有限公司
保險期間	自民國107年08月22日中午12時起 至民國108年08月22日中午12時止(12個月)
車輛種類(使用性質)	營業大客車
牌照號碼	516-YY
廠牌型式	Scania 12740
引擎/車身號碼	6804299
 050617KCG0027980	

行照

牌照號碼	516-YY	營業遊覽大客車-甲
車主	國君遊覽客運有限公司	
地址	臺南市永康區埔內里永大路三段457號1樓	
廠牌	斯堪尼亞	出廠年月：2014.05
型式	SY S380 400 L46	
排氣量	42740	燃料種類：柴油
引擎號碼	6804299	
車身號碼	YS2KAX20001888399	
載運人數	座45人	駕駛室座位0人
載重	3噸	總重量17噸
總重量	00噸	編管動員：有
服務公司或承辦人		

516-YY	8B02代976117571796
地址變更	
原發照日期	103.08.25
有效日期	109.08.25
顏色	白綠
貨廂內額	
指定檢驗日期	107.08.25
檢驗合格日期	
燃料機關	

7130033

車輛安全檢查表

檢查日期：107年3月27日

車輛資料		國君遊覽客運有限公司
車輛基本資料	車號	622-V8
	出廠年份	2014年 3 月
	廠牌	斯堪尼亞
	座位數(含駕駛及服務員)	45位 ■與行車執照相符
	已行駛里程	305990 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：107 年 6 月 16 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：050617KCG0018754 有效期限：107 年 6 月 16 日
	其他附加保險	乘客險 305990
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：107年7月 日
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☐ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
	檢查人員簽章：曹雅芳	
車主代表簽章：李忠義		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

車籍資料

車行名稱：國君遊覽客運有限公司
司機姓名：李志文 0917906030
車牌號碼：622-V8

駕駛執照

中華民國		交通部製發汽車駕駛執照	
照號	S121877605	性別	男
姓名	李志文		
出證日期	061.08.24	職業	職業聯結車
住址	臺南市永康區文賢街136巷10號		
有效期限	108.08.24	常務執照	7403001020807
有效期限	090.01.30	常務執照	105.08.24

乘客保險卡

華南產物保險股份有限公司
SOUTH CHINA INSURANCE CO., LTD.
汽車客運業乘客責任保險投保證明

保單號碼：17-07000644-1
引擎號碼：6797600
牌照號碼：622-V8
使用性質：遊覽車客運
被保險人：國君遊覽客運有限公司
保險金額：每人200萬
保險期間：自民國107年02月01日中午12時起
至民國108年02月01日中午12時止
14KB000282

承載人數：45人

強制保險卡

保險證號碼：050617KCG0018754

被保險人(車主)	國君遊覽客運有限公司		
保險期間	自民國106年06月16日中午12時起	至民國107年06月16日中午12時止	12個月
車輛種類(使用性質)	營業大客車	牌照號碼	622-V8
廠牌型號	新洲	引擎/車身號碼	12740 6797600
座位數(不含駕駛座)	45	座位數(不含駕駛座)	4

050617KCG0018754

行照

牌照號碼	622-V8	營業遊覽大客車-甲
車主	國君遊覽客運有限公司	
地址	臺南市永康區永大路三段457號1樓	
廠牌	斯堪尼亞	出廠年月
型式	SY-S380-400-L45	2014.03
總重量	12740	燃料種類
最高時速	170	柴油
引擎號碼	6797600	箱式山租遊覽車
車身號碼	YS2K4X20001887991	
載運人數	45	駕駛室座位
重量	3	噸
總重量	0.0	噸
編管動員	有	

622-V8	8802代765011698582
地址變更	
原發照日期	103.06.16
續領照日期	106.06.15
有效日期	109.06.16
顏色	白綠
貨箱內裝	
換領新照日期	107.06.16
檢驗合格日期	
檢驗機關	

104.11.2,000,000

車輛安全檢查表

檢查日期：107年3月27日

	車輛資料	國君遊覽客運有限公司
車輛基本資料	車號	KAA-7233
	出廠年份	2016年 1 月
	廠牌	斯堪尼亞
	座位數(含駕駛及服務員)	45位 ■與行車執照相符
	已行駛里程	151144 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：108 年 3 月 18 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：050618KCY0005190 有效期限：108 年 3 月 16 日
	其他附加保險	乘客險
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：108年 3 月 日
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
	檢查人員簽章：曹推才	
車主代表簽章：郭佑志		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

車籍資料

車行名稱：國君遊覽客運有限公司
司機姓名：蕭淑燕 0926118763
車牌號碼：KAA-7233

駕駛執照



乘客保險卡

華南產物保險股份有限公司
SOUTH CHINA INSURANCE CO., LTD.
汽車客運業乘客責任保險投保證明

保單號碼：17-07000657-1
引擎號碼：6911518
牌照號碼：KAA-7233 承載人數：45 人
使用性質：遊覽車客運
被保險人：國君遊覽客運有限公司
保險金額：每人200萬
保險期間：自民國107年02月01日中午12時起
至民國108年02月01日中午12時止
14KB000295

強制保險卡

保險證號碼：050618KCY0005191

被保險人 (車主)	國君遊覽客運有限公司		
保險期間	自民國107年03月16日中午12時起	至民國108年03月16日中午12時止	(12個月)
車輛種類 (使用性質)	原裝發照年份	牌照號碼	係數等級 (本期)
營業大客車	民國105年	KAA-7233	3
廠牌型式	謝成豐(台灣)	引擎/車身號碼	
Scania	12742	6911518	

050618KCY0005191

行照

牌照號碼	KAA-7233 營業遊覽大客車-甲	
車主	國君遊覽客運有限公司	
地址	臺南市永康區永大路三段457號1樓	
廠牌	斯堪尼亞	出廠年月 2016.01
型式	SY-S380-400-6L45	
排氣量	12742 立方公分	燃料種類 柴油
車身式樣及附加配備	廂式 出租遊覽車	
引擎號碼	6911518	
車身號碼	YS2K4X20001896833	
載運人數	座 45人, 立 人	駕駛室座位 0 人
載重	2.850噸	總重量 17.000 噸
總聯結重量	噸 縱管動員:有	
服務公司或承租人		

KAA-7233	08南12720162350309633
地址變更	
原發照日期	105.03.18 換照日期 106.01.04
有效日期	108.03.18
顏色	白綠
貨廂內板	
指定檢驗日期	檢驗合格日期 經辦機關
106.03.18	106.3.18 [檢驗合格]
107.3.18	[檢驗合格]
108.3.18	[檢驗合格]

104.11.2,000,000

車輛安全檢查表

檢查日期：107年3月27日

	車輛資料	國君遊覽客運有限公司
車輛基本資料	車號	513-YY
	出廠年份	2014年 8 月
	廠牌	成運
	座位數 (含駕駛及服務員)	45位 ■與行車執照相符
	已行駛里程	307192 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：107 年 8 月 25 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：050617KCG0027978 有效期限：107 年 8 月 20 日
	其他附加保險	乘客險 200 萬
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：107年3月8日
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
	檢查人員簽章：陳佳宜	
車主代表簽章：張文立		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

車籍資料

車行名稱：國君遊覽客運有限公司
司機姓名：張文立 0930992462
車牌號碼：513-YY

駕駛執照

中 國		交通部製發汽車駕駛執照		
執照號碼	F122221812	性別	男	
姓名	張文立			
出生日期	061.04.26	職業	大客車 A	
住址	新北市土城區長風里中華路二段89巷7弄8號三樓			
有效期限	112.04.26	發照日期	7410604241551	
廢止日期	094.03.16	換照日期	109.04.26	

乘客保險卡

 華南產物保險股份有限公司 SOUTH CHINA INSURANCE CO., LTD.	
汽車客運業乘客責任保險投保證明	
保單號碼：17-07000640-1	
引擎號碼：DL08K 308128BD	
牌照號碼：513-YY	承載人數：45 人
使用性質：遊覽車客運	
被保險人：國君遊覽客運有限公司	
保險金額：每人200萬	
保險期間：自民國107年02月01日中午12時起 至民國108年02月01日中午12時止	
14KB000278	

強制保險卡

保險證號碼：050617KCG0027978			
被保險人(車主)	國君遊覽客運有限公司		
保險期間	自民國 107 年 08 月 20 日中午12時起 至民國 108 年 08 月 20 日中午12時止 (12個月)		
車輛種類(使用性質)	原裝裝車年份	牌 照 號 碼	保險客數(人)
營業大客車	民國 108	513-YY	4
廠 牌 型 式	排氣量(C.C.)	引擎/車身號碼	
成運	7640	DL08K308128BD	
			
050617KCG0027978			

行照

牌照號碼	513-YY 營業遊覽大客車-甲		
車 主	國君遊覽客運有限公司		
地 址	臺南市永康區永大路三段457號1樓		
廠 牌	出廠年月	2014.08	
型 式	BH115K/SY-C340-340-L45		
排氣量	公升	燃料種類	柴油
7640			
車身式樣及附加配備	箱式出租遊覽車		
引擎號碼	DL08K 308128BD		
車身號碼	TM5UE61PDEP000029		
載運人數	座 45 人	立 0 人	駕駛室座位 0 人
載 重	3 噸	總重量	17 噸
總聯結重量	0.0 噸	編管動員：有	
服務公司或承租人			

513-YY 8B02代958770567457	
地址變更	
原發照日期	103.08.25
有效日期	109.08.25
顏 色	白 綠
貨廂內框	
檢驗合格日期	107.08.25
經辦機關	

104.11.2.000.000

車輛安全檢查表

檢查日期：107年4月30日

	車輛資料	國君遊覽客運有限公司
車輛基本資料	車號	839-V8
	出廠年份	2015年 8 月
	廠牌	成運
	座位數 (含駕駛及服務員)	45位 ■與行車執照相符
	已行駛里程	230782 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：107 年 8 月 25 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：050617KCG0027979 有效期限：107 年 8 月 21 日
	其他附加保險	乘客險
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：107年 8 月 日
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
	檢查人員簽章：教師兼曹雅方	
車主代表簽章：張代勳		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

車籍資料

車行名稱：國君遊覽客運有限公司
司機姓名：張代勳 0903109349
車牌號碼：839-V8

勝利國小

8/0

原 621 更換

駕駛執照

中華民國			
交通部製發汽車駕駛執照			
執照號碼	A121573849	性別	男
姓名	張代勳		
出生日期	057.04.26	職業	職業聯結車
住址	臺南市安南區安中路4段4巷48弄39號		
有效日期	113.04.26	字號	7410704091035
發照日期	083.12.17	字號	110.04.26

乘客保險卡

華南產物保險股份有限公司
SOUTH CHINA INSURANCE CO., LTD.
汽車客運業乘客責任保險投保證明

保單號碼：17-07000651-1
引擎號碼：DV11K 305110BC
牌照號碼：839-V8 承載人數：45 人
使用性質：遊覽車客運
被保險人：國君遊覽客運有限公司
保險金額：每人200萬
保險期間：自民國107年02月01日中午12時起
至民國108年02月01日中午12時止
14KB000289

強制保險卡

保險證號碼：050617KCG0027979

被保險人(車主)	國君遊覽客運有限公司		
保險期間	自民國 106 年 08 月 21 日中午12時起	至民國 107 年 08 月 21 日中午12時止	(12 個月)
車輛種類(營業性質)	營業大客車	牌照號碼	839-V8
保險代辦	成運	引擎/車身號碼	DV11K305110BC

050617KCG0027979

行照

牌照號碼	839-V8	營業遊覽大客車-甲
車主	國君遊覽客運有限公司	
地址	臺南市永康區永大路三段457號1樓	
廠牌	成運	出廠年月 2015.08
型式	SY-C340-430-L45	
排氣量	10964	燃料種類 柴油
車身式樣及附加設備	箱式	
引擎號碼	DV11K 305110BC	
車身號碼	TM5UR61RDDP000148	
載運人數	座 45 人, 立 人	駕駛室座位 人
載重	2.800 噸	總重量 17.000 噸
總聯結重量	噸 編管動員: 有	
服務公司或承租人		

839-V8	06南18170147503709451
地址變更	
原發照日期	104.08.25 換照日期 105.12.22
有效日期	107.08.25
顏色	白綠
貨廂內程	
指定檢驗日期	檢驗合格日期
106.08.25	106.8.10
107.8.25	
104.11.2,000,000	

3130033

車輛安全檢查表

檢查日期：107年11月17日

	車輛資料	國君遊覽客運有限公司
車輛基本資料	車號	722-V8
	出廠年份	2014年 12 月
	廠牌	成運
	座位數(含駕駛及服務員)	45位 ■與行車執照相符
	已行駛里程	26945 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：108 年 1 月 5 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：050617KCY0011147 有效期限：108 年 1 月 5 日
	其他附加保險	乘客險
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：109 年 11 月 17 日
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
	檢查人員簽章： 教師兼曹雅方 生活教育組長	
車主代表簽章： 吳淑賢		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

車籍資料

車行名稱：國君遊覽客運有限公司
司機姓名：吳政賢 0916753569
車牌號碼：722-V8

駕駛執照

中 國		交通部製發汽車駕駛執照			
執照號碼	RT21543541	性別	男		
姓名	吳政賢				
出生日期	061.08.15	職業	職業大客車		
住址	臺南市北門區鯤江里蚵寮879號				
有效期限	111.08.15	發照日期	7410507271320		
到期日期	098.11.19	換照日期	108.08.15		

乘客保險卡

華南產物保險股份有限公司
SOUTH CHINA INSURANCE CO., LTD.
汽車客運業乘客責任保險投保證明

保單號碼：17-07000648-1
引擎號碼：DV11K 305103BC
牌照號碼：722-V8 承載人數：45 人
使用性質：遊覽車客運
被保險人：國君遊覽客運有限公司
保險金額：每人200萬
保險期間：自民國107年02月01日中午12時起
至民國108年02月01日中午12時止
14KB000286

強制保險卡

保險號碼：050617KCY6011147

被保險人(車主)	國君遊覽客運有限公司		
保險期間	自民國 107年 01月 05日 中午12時起	至民國 108年 01月 05日 中午12時止 (12個月)	
車輛種類(使用性質)	原裝客運車	牌照號碼	722-V8
營業大客車	民國 104年	引擎/車身號碼	DV11K305103BC
成運	10964	保險等級(本期)	3

050617KCY0011147

行照

牌照號碼	722-V8 營業遊覽大客車-甲		
車主	國君遊覽客運有限公司		
地址	臺南市永康區埔園里永大路三段457號1樓		
廠牌	成運	出廠年月	2014.12
型式	SY-C340-430-L45		
排氣量	10964 立方公分	燃料種類	柴油
車身式樣及附加配備	廂式		
引擎號碼	DV11K 305103BC		
車身號碼	TM5UR61RDDP000152		
載運人數	座 45人, 立	駕駛室座位	人
載重	2.800 噸	總重量	17.000 噸
總軸重量	噸 編管動員:有		
服務公司或承租人			

722-V8	19麻12000507102331321	
地址變更		
原發照日期	104.01.05	換補照日期
有效日期	110.01.05	
顏色	白綠	
貨廂內報		
指定檢驗日期	檢驗合格日期	經辦機關
108.01.05		

105 10 2 000 000

車輛安全檢查表

檢查日期：107年4月30日

	車輛資料	國君遊覽客運有限公司
車輛基本資料	車號	KAA-7582
	出廠年份	2018年 1 月
	廠牌	斯堪尼亞
	座位數 (含駕駛及服務員)	45位 ■與行車執照相符
	已行駛里程	3503 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：108 年 4 月 17 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：050618KCY0013851 有效期限：108 年 4 月 17 日
	其他附加保險	乘客險
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：110年 4 月 日
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
	檢查人員簽章：教師兼生活教育組長 曹雅方	
車主代表簽章：江榮		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

勝利國小

4/30

共4車 (劉湖山) 四年級

中華民國		交通部製發汽車駕駛執照		
方視 號碼	R121927556	性別	男	
姓名	江榮			
出生日期	053.02.04	原領 種類	職業大客車	
住址	臺南市東區東安路248號四樓			特別 條件
有效 日期	108.02.04	持執 照日期	7400741020125	
失效 日期	077.01.14	換照 日期	105.02.04	

華南產物保險股份有限公司
SOUTH CHINA INSURANCE CO., LTD.
汽車客運業乘客責任保險投保證明

保單號碼：17-07002586-1
引擎號碼：7028838
牌照號碼：KAA-7582 數：45 人
使用性質：遊覽客運
被保險人：國君遊覽客運有限公司
保險金額：每人200萬
保險期間：自民國107年04月17日中午12時起
至民國108年02月01日中午12時止

14KB000368

[補登] 保險號碼						050618KY0013851	
被保險人 (車主)		國君遊藝客運有限公司					
保險期間		自民國 197 年 04 月 17 日		至民國 108 年 04 月 17 日		中午12時起 中午12時止(12 個月)	
投保 險 車	車輛種類(使用性質)		原裝新車		牌 照 號 碼		保費 等級 (本期)
	營業大客車		民 團 107		KAA-7582		
	廠 牌 型 式		新凱		12742 引擎號碼 7028838		
			4				

牌照號碼	KAA-7582		營業遊覽大客車-甲	29南11310520061531570	
車主	國君遊覽客運有限公司		地址變更		
地址	臺南市永康區永大路三段457號1樓		原發照日期	107.04.17	
廠牌	斯堪尼亞	出廠年月	2018.01	換領照日期	107.04.17
型式	K19-41MS45A		有效日期	110.04.17	
排氣量	12742	立方公分	燃料種類	柴油	
車身型式及附屬設備	廂式 視野輔助 出租遊覽車				
引擎號碼	7028838				
車身號碼	YS2K4Y20001904650				
載運人數	座	45人	立	人	
載重	2,500	噸	總重量	17,000 噸	
總機站重量	噸 編管動員:有				
服務公司或承攬人					

105.10.2.000.000

3130033

車輛安全檢查表

檢查日期：107年4月30日

	車輛資料	國君遊覽客運有限公司
車輛基本資料	車號	KAA-7513
	出廠年份	2017年 9 月
	廠牌	成運
	座位數(含駕駛及服務員)	45位 ■與行車執照相符
	已行駛里程	27566 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：107 年 9 月 7 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：050117KCG0024627 有效期限：107 年 9 月 7 日
	其他附加保險	乘客險 200萬
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：2017年 7 月 日 裴子
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
	檢查人員簽章： 教師兼生活教育組長 曹雅方	
車主代表簽章： 裴子		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

車籍資料

車行名稱：國君遊覽客運有限公司
司機姓名：林敬獻 0936636596
車牌號碼：KAA-7513

駕駛執照

中華民國		交通部製發汽車駕駛執照		
號碼	RT22237640	性別	男	
姓名	林敬獻			
出生日期	057.12.25	職業	聯結車	
住址	臺南市永康區復華六街84號			
發照日期	111.12.25	有效期間	111.12.25	執照號碼
領照日期	093.06.28	領照地點	108.12.25	

乘客保險卡

華南產物保險股份有限公司
SOUTH CHINA INSURANCE CO., LTD.
汽車客運業乘客責任保險投保證明

保單號碼：17-07000663-1
引擎號碼：DV11K508359BD
牌照號碼：KAA-7513 承載人數：45 人
使用性質：遊覽客運
被保險人：國君遊覽客運有限公司
保險金額：每人200萬
保險期間：自民國107年02月01日中午12時起
至民國108年02月01日中午12時止
14KB000301

強制保險卡

保險人 (車主)	國君遊覽客運有限公司		
保險期間	自民國 106 年 09 月 07 日	至民國 107 年 09 月 07 日	日中12時起至日中12時止
被保險車輛(使用性質)	原裝載客車	牌 照 號 碼	營業大客車
營業大客車	民國 106 年	KA A-7513	1 (本期)
廠牌型式	新嘉坡C100	引擎/車身號碼	成運
	10964	DV11K508359BD	4

富華保險有限公司 陳國輝 經理

電話 188 09 13 二

地址 新加坡 100 號 100 號 100 號

行照

牌照號碼	KAA-7513				營業遊覽大客車-1	
車主	國君遊覽客運有限公司					
地址	臺南市永康區永大路三段457號1樓					
廠牌	成運			出廠年月	2017.09	
型式	B4667B14A01-07					
排氣量	10964		引擎種類	柴油		
廂式出租遊覽車						
引擎號碼	DV11K508359BD					
車身號碼	TMSUP61RDGP100068					
載運人數	座	45	立	人	駕駛室座位	人
載重	2.650噸		總重量	17.000噸		
總聯絡重量			噸	編管動員：有		
服務公司 或車租人						

KAA-7513 26南18360574206531272		
地址變更		
原發照日期	106.09.07	106.09.13
有效日期	109.09.07	
顏色	白綠	
官廳內照		
指定檢驗日期	檢驗合格日期	經辦機關
107.09.07		

車輛安全檢查表

檢查日期：107年5月4日

	車輛資料	國君遊覽客運有限公司
車輛基本資料	車號	621-V8
	出廠年份	2014年 6 月
	廠牌	成運
	座位數(含駕駛及服務員)	45位 ■與行車執照相符
	已行駛里程	302411 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：107 年 6 月 12 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：050617KCG0018756 有效期限：107 年 6 月 12 日
	其他附加保險	乘客險 2003
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：109年2月6日
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☐ 膠皮無脫落
	檢查人員簽章：張清源	
車主代表簽章：林榮程		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

車籍資料

車行名稱：國君遊覽客運有限公司
司機姓名：林 稟 程 0927721618
車牌號碼：621-V8

駕駛執照

中 華 民 國		交通部製發汽車駕駛執照	
姓名	林稟程	性別	男
身分證號	L121324603	職業	職業聯結車
准考證號	050.01.15	准考證有效期間	109.04.15
住址	臺南市永康區大橋二街199巷101號		
發照日期	110.01.15	發照地點	7410512190904
有效期限	077.01.29	有效期限	109.04.15

乘客保險卡

華南產物保險股份有限公司
SOUTH CHINA INSURANCE CO., LTD.
汽車客運業乘客責任保險投保證明

保單號碼：17-07000643-1
引擎號碼：DL08K 307387BD
牌照號碼：621-V8
使用性質：遊覽車客運
被保險人：國君遊覽客運有限公司
保險金額：每人200萬
保險期間：自民國107年02月01日中午12時起
至民國108年02月01日中午12時止
14KB000281

強制保險卡

保險號碼：050617KCG0018756

被保險人(車主)	國君遊覽客運有限公司		
保險期間	自民國106年06月12日中午12時起	至民國107年06月12日中午12時止	12個月
車輛種類(使用性質)	營業大客車	牌照號碼	621-V8
廠牌型式	成運 7640	引擎/車身號碼	DL08K307387BD
座位數	10	保險等級	4

050617KCG0018756

行照

牌照號碼	621-V8	營業遊覽大客車-甲
車主	國君遊覽客運有限公司	
地址	臺南市永康區埔園里永大路三段457號1樓	
廠牌	成運	出廠年月：2014.06
型式	SFBH115K-G	
排氣量	7640	燃料種類：柴油
車身式樣及附加配備	廂式 出租遊覽車	
引擎號碼	DL08K307387BD	
車身號碼	TM5UF61PDDP000022	
載運人數	座45人	駕駛室座位：1人
載重	2.760噸	總重量：17.000噸
總額重量	噸 編管動員：有	
服務公司	或承租人	

621-V8	09南10700530021831841
地址變更	
原發照日期	103.06.12
換照日期	06.06.02
有效日期	109.06.12
顏色	白綠
貨廂內標	
指定檢驗日期	107.06.12
檢驗合格日期	
總辦機關	

104-11: 2,000,000

車輛安全檢查表

檢查日期：107年5月4日

	車輛資料	國君遊覽客運有限公司
車輛基本資料	車號	KAA-7336
	出廠年份	2016年 10 月
	廠牌	成運
	座位數(含駕駛及服務員)	45位 ■與行車執照相符
	已行駛里程	108964 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：107 年 11 月 2 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：050617KCY0002541 有效期限：107 年 11 月 2 日
	其他附加保險	乘客險 700萬
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限 108 年 11 月 2 日
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
	檢查人員簽章：張清源	
車主代表簽章：羅玉智		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

車籍資料

車行名稱：國君遊覽客運有限公司
司機姓名：羅 玉 智 0937495287
車牌號碼：KAA-7336

駕駛執照

中華民國		交通部製發汽車駕駛執照	
執照號碼	R103050070	性別	男
姓名	羅玉智		
出生日期	045.05.16	職業	職業聯結車 A
住址	臺南市東山區高原里高原38號		
有效期限	108.05.16	執照號碼	7410704171048
有效期限	083.08.19	執照號碼	108.05.16

乘客保險卡

 華南產物保險股份有限公司 SOUTH CHINA INSURANCE CO., LTD. 汽車客運業乘客責任保險投保證明	
保單號碼：17-07000661-1 引擎號碼：DV11K 508402BD 牌照號碼：KAA-7336 承載人數：45 人 使用性質：遊覽車客運 被保險人：國君遊覽客運有限公司 保險金額：每人200萬 保險期間：自民國107年02月01日中午12時起 至民國108年02月01日中午12時止 14KB000299	

強制保險卡

保險證號碼：050617KCY0002541	
被保險人 (車主)	國君遊覽客運有限公司
保險期間	自民國 106 年 11 月 02 日中午12時起 至民國 107 年 11 月 02 日中午12時止 (12 個月)
車輛種類 (使用性質)	營業大客車
原裝年份	民國 105 年
牌照號碼	KAA-7336
廠牌型式	成運 10964
引擎/車身號碼	DV11K-508402BD
保險等級 (本期)	3
 050617KCY0002541	

行照

牌照號碼	KAA-7336 營業遊覽大客車-甲		
車主	國君遊覽客運有限公司		
地址	臺南市永康區埔園里永大路三段457號1樓		
廠牌	成運	出廠年月	2016.10
型式	SFBH115K-K		
排氣量	10964 立方公分	燃料種類	柴油
車身式樣及附加配備	箱式		
引擎號碼	DV11K508402BD		
車身號碼	TM5UP61RDGP100015		
載運人數	座 45 人, 立 人	駕駛室座位	人
載重	2.650 噸	總重量	17.000 噸
總聯結重量	噸	編管動員	有
服務公司或承租人			

KAA-7336 06南9660184225709412	
地址變更	
原發照日期	105.11.02 換補照日期 106.01.09
有效日期	108.11.02
顏色	白綠
貨廂內框	
指定檢驗日期	檢驗合格日期 經辦機關
106.11.02	106 106.11.02 106.11.02
107.11.02	

104.11.2.000.000

車輛安全檢查表

檢查日期：107年5月4日

	車輛資料	國君遊覽客運有限公司
車輛基本資料	車號	KAA-7582
	出廠年份	2018年 1 月
	廠牌	斯堪尼亞
	座位數(含駕駛及服務員)	45位 ■與行車執照相符
	已行駛里程	4687 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：108年4月17日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：050618KCY0013851 有效期限：108年4月17日
	其他附加保險	乘客險 200萬
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：110年4月 日
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
檢查人員簽章：張清源		
車主代表簽章：紅榮		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

車籍資料

車行名稱：國君遊覽客運有限公司
司機姓名：江 榮 0928771009
車牌號碼：KAA-7582

勝利國小

5/4

共3車 (正馬路)

駕駛執照

中 華 民 國		交通部製發汽車駕駛執照	
駕駛執照號碼	R121927556	性別	男
姓名	江榮		
出生日期	053.02.04	類別	職業大客車
住址	臺南市東區東安路248號四樓		
有效日期	108.02.04	查驗日期	7400741020125
發照日期	077.01.14	查驗日期	105.02.04

乘客保險卡

華南產物保險股份有限公司
SOUTH CHINA INSURANCE CO., LTD.
汽車客運業乘客責任保險投保證明

保單號碼：17-07002586-1
引擎號碼：7028838
牌照號碼：KAA-7582
使用性質：遊覽客運
被保險人：國君遊覽客運有限公司
保險金額：每人200萬
保險期間：自民國107年04月17日中午12時起至民國108年02月01日中午12時止
14KB000368

強制保險卡

保險號碼：050618KCY0013851

被保險人(車主)：國君遊覽客運有限公司
保險期間：自民國107年04月17日中午12時起至民國108年04月17日中午12時止(12個月)
車輛種類(使用性質)：營業大客車
牌照號碼：KAA-7582
引擎號碼：12742
保險金額：7028838
050618KCY0013851

行照

牌照號碼	KAA-7582	營業遊覽大客車-甲
車主	國君遊覽客運有限公司	
地址	臺南市永康區永大路三段457號1樓	
廠牌	斯堪尼亞	出廠年月：2018.01
型式	K19-4AFSM45A	
排氣量	12742	燃料種類：柴油
車身號碼	YS2K4Y20001904650	
載運人數	座45人，立人駕駛座	人
載重	2,500 噸	總重量：17,000 噸
總裝重量	噸 編管動員：有	
服務公司或承運人		

地址變更	
原發照日期	107.04.17
有效日期	110.04.17
顏色	白綠黃
實地內照	
指定檢驗日期	108.04.17
檢驗合格日期	
燃料種類	

105.10.2.000.000

7130033

車輛安全檢查表

檢查日期：107年5月4日

	車輛資料	國君遊覽客運有限公司
車輛基本資料	車號	677-V8
	出廠年份	2014年 5 月
	廠牌	斯堪尼亞
	座位數(含駕駛及服務員)	45位 ■與行車執照相符
	已行駛里程	298956 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：107 年 9 月 17 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：050617KCG0033720 有效期限：107 年 9 月 17 日
	其他附加保險	乘客險
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：107 年 6 月 30 日
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☐ 膠皮無脫落
檢查人員簽章：曹雅芳		
車主代表簽章：徐逢新		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

車行名稱：國君遊覽客運有限公司
司機姓名：徐逢森 0932707233
車牌號碼：677-V8

中華民國		交通部製發汽車駕駛執照		
英 國 郵 政	D120743813	性別	男	
姓 名	徐逢森			
出生 日期	047.11.28	職業 資格	職業聯結車 附註 A	
住 址	臺南市南區明興路681巷52弄22號			
	107.11.28	警務 檢驗 日期	7403221011108	
警務 檢驗 日期	079.01.18	警務 檢驗 日期	104.11.28	

 華南產物保險股份有限公司
SOUTH CHINA INSURANCE CO., LTD.
汽車客運業乘客責任保險投保證明

保單號碼：17-07000668-1
引擎號碼：6804352
牌照號碼：677-V8 承載人數：45人
使用性質：遊覽車客運
被保險人：國君遊覽客運有限公司
保險金額：每人200萬
保險期間：自民國107年02月01日中午12時起至民國108年02月01日中午12時止

14KB000306

保險號碼: 050617KCG0033720			
被保險人 (車主)	國君遊覽客運有限公司		
保險期間	自民國 106 年 09 月 17 日	中午12時起	
	至民國 107 年 09 月 17 日	中午12時止	12 個月)
被保險車輛(使用性質)	營業用客車	牌照號碼	位數 等級 (車制)
營業大客車	民國 106	677-V8	
廠牌型式	納智捷(CCC)	引擎/車身號碼	
成運	12740	6804352	4

牌照號碼	677-V8	營業遊覽大客車-甲
車主	國君遊覽客運有限公司	
地址	臺南市永康區埔園里永大路三段 457號1樓	
廠牌	新港尼亞	出廠年月 2014.05
型式	K4001B4X2NB	
排氣量	12740 立方公分	燃料種類 柴油
車身式樣及 附加配備	箱式出租遊覽車	
引擎號碼	6804352	
車身號碼	YS2K4X20001888400	
載運人數	45 人	駕駛室座位 0 人
載重	3 噸	總重量 17 噸
總軸重量	0 噸	編管動員員
服務公司 或承租人		

車輛安全檢查表

檢查日期：107年5月8日

	車輛資料	國君遊覽客運有限公司
車輛基本資料	車號	KAA-7209
	出廠年份	2016年 1 月
	廠牌	成運
	座位數(含駕駛及服務員)	45位 ■與行車執照相符
	已行駛里程	200645 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：108 年 1 月 7 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：050617KCY0011146 有效期限：108 年 1 月 6 日
	其他附加保險	乘客險
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：107年10月 日
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
	檢查人員簽章：陳佳宜	
車主代表簽章：林新源		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

車籍資料

車行名稱：國君遊覽客運有限公司
司機姓名：林 森 源 0912744160
車牌號碼：KAA-7209

勝利國小

5/8

科工館

駕駛執照

中 華 民 國		交通部製發汽車駕駛執照	
執照號碼	D101407516	性別	男
姓名	林森源		
出生日期	047.09.21	職業	職業大客車 特種 A
住址	臺南市東區東門路二段365巷34弄4號四樓		
有效日期	107.09.21	警政	7410408241343
失效日期	079.11.30	警政	107.09.21

乘客保險卡

華南產物保險股份有限公司
SOUTH CHINA INSURANCE CO., LTD.
汽車客運業乘客責任保險投保證明

保單號碼：17-07000654-1
引擎號碼：DV11K305290BC
牌照號碼：KAA-7209 承載人數：45 人
使用性質：遊覽車客運
被保險人：國君遊覽客運有限公司
保險金額：每人200萬
保險期間：自民國107年02月01日中午12時起
至民國108年02月01日中午12時止
14KB000292

強制保險卡

保險號碼：050617KCY8011146

被保險人(車主)	國君遊覽客運有限公司		
保險期間	自民國 107年 01月 06日中午12時起	至民國 108年 01月 06日中午12時止(12個月)	
車輛種類(使用性質)	原估價年分	牌 照 號 碼	係數(本車)
營業大客車	民國 105	KAA-7209	
廠 牌 型 式	排氣量(C.C.數)	引擎/車身號碼	
成運	10964	DV11K305290BC	3

050617KCY0011146

行照

牌照號碼	KAA-7209 營業遊覽大客車-甲	
車 主	國君遊覽客運有限公司	
地 址	臺南市永康區永大路三段457號1樓	
廠 牌	成運	出廠年月 2016.01
型 式	SY-C340-430-L45	
排氣量	10964 立方公分	燃料種類 柴油
車身型式及附加設備	廂式	
引擎號碼	DV11K305290BC	
車身號碼	TMSUR61RDEP000193	
載運人數	座 45人, 立 人	駕駛室座位 0 人
載 重	2,800 噸	總重量 17,000 噸
總軸重量	噸 編管動員：有	
服務公司或承辦人		

KAA-7209	01南10820100908209033	
地址變更		
原發照日期	105.01.07	換領照日期 105.12.09
有效日期	108.01.07	
顏 色	白 綠	
貨廂內標		
指定檢驗日期	106.01.07	檢驗合格日期 105.12.09
107.1.7	108.1.7	
108.1.7	108.12.09	
104.11.2,000,000		

3130033

車輛安全檢查表

檢查日期：107年5月8日

	車輛資料	國君遊覽客運有限公司
車輛基本資料	車號	KAA-7315
	出廠年份	2016年 8 月
	廠牌	成運
	座位數(含駕駛及服務員)	45位 ■與行車執照相符
	已行駛里程	160449 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：107 年 9 月 6 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：050617KCG0027981 有效期限：107 年 8 月 31 日
	其他附加保險	乘客險 200萬
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：108年6月1日
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
	檢查人員簽章：陳佳宜	
車主代表簽章：符豐辰		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

車籍資料

車行名稱：國君遊覽客運有限公司
司機姓名：徐 豐 宏 0989829869
車牌號碼：KAA-7315

駕駛執照

中華民國		交通部製發汽車駕駛執照			
牌照號碼	R122219026	性別	男		
姓名	徐豐宏				
准考證號碼	058.03.08	職業	大客車	換照日期	A
住址	臺南市歸仁區南保里民權十二街10號				
有效期限	112.03.08	登記號碼	7410602201650		
有效期限	085.04.15	有效期限	109.03.08		

乘客保險卡

 華南產物保險股份有限公司
SOUTH CHINA INSURANCE CO., LTD.
汽車客運業乘客責任保險投保證明

保單號碼 : 17-07000659-1
引擎號碼 : DV11K508393BD
牌照號碼 : KAA-7315 承載人數 : 45 人
使用性質 : 遊覽車客運
被保險人 : 國君遊覽客運有限公司
保險金額 : 每人200萬
保險期間 : 自民國107年02月01日中午12時起
 至民國108年02月01日中午12時止
14KB000297

強制保險卡

投保險人 (車主)		050617KCG0027981	
國君遊覽客運有限公司			
保險期間	自民國 106 年 08 月 31 日中午12時起 至民國 107 年 08 月 31 日中午12時止 (12 個月)		
車輛件數 (投保件數)	無牌駕駛車輛	種類	件數 等級
營業大客車	汽 車 105	AAA-7315	
廠牌型式	10964	台電/車身號碼	4
成強	10964	DVTRK508393BD	



050617KCG0027981

行照

牌號號碼	KAA-7315	營業遊覽大客車-甲
主理人	國君遊覽客運有限公司	
地址	臺南市永康區永大路二段45 7號1樓	
廠牌	成運	2016.08
型式	SY-C340-4312-L45	
排氣量	10964	燃料種類：柴油
車輛式樣及組合名稱	廂式出租遊覽車	
引擎號碼	DV11K508393BD	
承辦號碼	TMSUP6TRDGP100005	
載送人數	座 45人 + 立 人	駕駛室座位 人
重量	2.650噸	熱容量 17.000 噸
附屬品重量	備管動員：有	
製造公司或代理人		

KAA-7315	05南10090146381909094		
檢定變更			
原動力日期	105.09.06	換證原有期	105.12.26
有效期限	108.09.06		
顏色	白綠		
貨物內裝			
檢驗合格日期	106.09.06	檢驗地點	嘉義市警察局第一分局
107.9.6			
104.11.2,000,000			

車輛安全檢查表

檢查日期：107年5月08日

車輛資料		國君遊覽客運有限公司
車輛基本資料	車號	KAA-7208
	出廠年份	2016年 1 月
	廠牌	成運
	座位數 (含駕駛及服務員)	45位 ■與行車執照相符
	已行駛里程	202257 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：108 年 1 月 7 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：050617KCY0011145 有效期限：108 年 1 月 6 日
	其他附加保險	乘客險 200萬
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：107 年 11 月 日
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
檢查人員簽章：		曹雅芳
車主代表簽章：		郭瑞豪

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

車籍資料

車行名稱：國君遊覽客運有限公司
司機姓名：郭陽豪 0922580001
車牌號碼：KAA-7208

駕駛執照

中華民國	
交通部製發汽車駕駛執照	
照號	R125101521
姓名	郭陽豪
出生日期	067.01.23
職業	職業大客車
住址	臺南市關廟區東勢里東安街109巷12號
有效期限	112.01.23 ~ 109.06.18
身分證號	7410602030858

乘客保險卡

 華南產物保險股份有限公司 SOUTH CHINA INSURANCE CO., LTD. 汽車客運業乘客責任保險投保證明	
保單號碼：17-07000653-1 引擎號碼：DV11K305289BC 牌照號碼：KAA-7208 承載人數：45 人 使用性質：遊覽車客運 被保險人：國君遊覽客運有限公司 保險金額：每人200萬 保險期間：自民國107年02月01日中午12時起 至民國108年02月01日中午12時止 14KB000291	

強制保險卡

保險號碼：050617KCY0011145	
被保險人(車主)	國君遊覽客運有限公司
保險期間	自民國107年01月06日中午12時起 至民國108年01月06日中午12時止(12個月)
車輛種類(使用性質)	營業大客車
原裝引擎年份	民國105
牌照號碼	KAA-7208
廠牌型式	成運
引擎/車身號碼	10964 DV11K305289BC
保險等級(本期)	3
 050617KCY0011145	

行照

牌照號碼	KAA-7208 營業遊覽大客車-甲		
車主	國君遊覽客運有限公司		
地址	臺南市永康區永大路三段457號1樓		
廠牌	成運	出廠年月	2016.01
型式	SY-C340-430-L45		
排氣量	10964	燃料種類	柴油
車身式樣及附加設備	廂式		
引擎號碼	DV11K305289BC		
車身號碼	TM5UR61RDEP000198		
載運人數	座 45人, 立 人	駕駛室座位	0 人
數 量	2,800 噸	總重量	17,000 噸
總聯結重量	噸 編管動員:有		
服務公司或承辦人			

KAA-7208		05南13360117417209982	
地址變更			
原發照日期	105.01.07	換補照日期	105.12.26
有效日期	108.01.07		
顏色	白綠		
貨廂內經			
預定驗照日期	檢驗合格日期	經辦機關	
107.01.07	106.12	新嘉坡修理廠有限公司	
108.1.7		代辦處: 州車檢驗會秘書	

104.11.2,000,000

車輛安全檢查表

檢查日期：107年5月8日

	車輛資料	國君遊覽客運有限公司
車輛基本資料	車號	722-V8
	出廠年份	2014年 12 月
	廠牌	成運
	座位數(含駕駛及服務員)	45位 ■與行車執照相符
	已行駛里程	27113 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：108 年 1 月 5 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：050617KCY0011147 有效期限：108 年 1 月 5 日
	其他附加保險	乘客險
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：107年11月17日
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
	檢查人員簽章：曹雅芳	
車主代表簽章：吳政順		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

車籍資料

車行名稱：國君遊覽客運有限公司
司機姓名：吳政賢 0916753569
車牌號碼：722-V8

駕駛執照

中 華 民 國		交通部製發汽車駕駛執照		
執照號碼	R121543541	性別	男	
姓名	吳政賢			
出生日期	061.08.15	職業	職業大客車	分級
住址	臺南市北門區鯤江里蚵寮879號			
有效期限	111.08.15	領照地點	7410507271320	
發照日期	098.11.19	發照地點	108.08.15	

乘客保險卡

華南產物保險股份有限公司
SOUTH CHINA INSURANCE CO., LTD.
汽車客運業乘客責任保險投保證明

保單號碼：17-07000648-1
引擎號碼：DV11K 305103BC
牌照號碼：722-V8 承載人數：45 人
使用性質：遊覽車客運
被保險人：國君遊覽客運有限公司
保險金額：每人200萬
保險期間：自民國107年02月01日中午12時起
至民國108年02月01日中午12時止
14KB000286

強制保險卡

保險證號碼：050617KCY0011147

被保險人(車主)	國君遊覽客運有限公司			C17000242406
保險期間	自民國 107 年 01 月 05 日中午12時起	至民國 108 年 01 月 05 日中午12時止(12個月)		
車輛種類(使用性質)	原站營業客運	牌 照 號 碼	722-V8	保險等級(本期)
營業大客車	民國 104 年	722-V8		
廠牌型式	成運	引擎/車身號碼	DV11K305103BC	3
保險汽車	成運	10964	DV11K305103BC	

050617KCY0011147

伯耀

行照

牌照號碼	722-V8	營業遊覽大客車-甲
車主	國君遊覽客運有限公司	
地 址	臺南市永康區埔國里永大路三段457號1樓	
廠 牌	成運	出廠年月 2014.12
型 式	SY-C340-430-L45	
排氣量	10964 立方公分	燃料種類 柴油
車身式樣及附加配備	廂式	
引擎號碼	DV11K 305103BC	
車身號碼	TMSUR61RDDP000152	
載運人數	座 45 人，立 人	駕駛座座位 人
載 重	2.800 噸	總重量 17.000 噸
總軸重量	噸 編管動員：有	
服務公司或承租人		

722-V8	19麻12000507102331321	
地址變更		
原發照日期	104.01.05	換補照日期 107.01.02
有效日期	110.01.05	
顏 色	白 綠	
貨箱內推		
指定檢驗日期	檢驗合格日期	經辦機關
108.01.05		

105 10 2 000 000